

**Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –
Část 15: Druh optických konektorů typu LSH**

**ČSN
EN 61754-15**
ed. 2
OPRAVA 1
35 9244

idt IEC 61754-15:2009/Cor.1:2014-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61754-15 ed. 2:2010 přejímá anglickou verzi opravy IEC 61754-15:2009/Cor.1:2014-01. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61754-15 ed. 2:2010 implements the English version of the Corrigendum IEC 61754-15:2009/Cor.1:2014-01. It has the same status as the official version.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

IEC 61754-15
(Second edition – 2009)

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces –

Part 15: Type LSH connector family

IEC 61754-15
(Deuxième édition – 2009)

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Interfaces de connecteurs pour fibres optiques –

Partie 15: Famille de connecteurs de type LSH

CORRIGENDUM 1

Replace, in Table 2, the existing row R by the following new row R:

R	4,9 mm	5,11 mm
---	--------	---------

Remplacer, dans le Tableau 2, la ligne R existante par la nouvelle ligne R suivante:

R	4,9 mm	5,11 mm
---	--------	---------

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 61754-15 ed. 2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2014, 4 strany

95419 Cenová skupina 998



8 590963 954196